

کد مدرک: Q900-P03

شماره بازنگری: 00

تاریخ:

شماره صفحه: 1 از 4

روش اجرایی برنامه ریزی خروج و ورود تجهیزات



شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

1. هدف:

ایجاد روشی جهت پایداری و همسویی و کاهش زمان ورود و خروج تجهیزات می‌باشد.

2. دامنه کاربرد:

این روش در حوزه معاونت بهره‌برداری و گاه‌ها معاونت توزیع نیرو و شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های استان کاربرد دارد.

3. تعاریف:

مطابق دستورالعمل ثابت بهره‌برداری.

4. شرح فعالیت:

مطابق فلوجارت پیوست.

5. مدارک مرتبط:

- دستورالعمل ثابت بهره‌برداری ابلاغی توانیر
- دستورالعمل‌های ویژه بهره‌برداری شرکت مدیریت شبکه
- فرم درخواست خروج و برنامه ریزی بر روی خطوط، تجهیزات واحدها (فرمهای مربوط به شرکت مدیریت شبکه)
- فرم درخواست و صدور مجوز خروج یا محدودیت (فرمهای مربوط به شرکت مدیریت شبکه)
- فرم درخواست خروج یا کاربر روی خطوط و تجهیزات با حساسیت درجه 1 واحد برنامه‌ریزی و خروجی‌های سیستم (شرکت مدیریت شبکه)